



1			1
2			1
3			1
4			1
5			1
6			1

- 技术要求
1. 尺寸误差 $\pm 0.3$ 。
  2. 不允许有碰划伤等缺陷。
  3. 焊接要有足够强度和刚度。
  4. 焊接外表面不允许有变形。
  5. 尖角倒圆角，不许有毛刺。

					1:20	
				2014-03-23		
					1 1	