



1			1
2			1
3			1
4			1
5			1

技术要求

1. 尺寸误差 ± 0.3 。
2. 不允许有碰划伤等缺陷。
3. 焊接要有足够强度和刚度。
4. 焊接外表面不允许有变形。
5. 尖角倒圆角，不许有毛刺。

					1:20
				2014-03-23	
					1 1